



Release note

Deutsch

WICHTIG bitte lesen:

Bitte auch die "History Note" lesen, für bereits implementierte Funktionen. Sollte nach dem Update Probleme auftreten, führen Sie einen Werksreset mit dem Menüpunkt „Installation/Grundeinstellungen/Werkseinstellungen“ durch.

Bitte sichern Sie vor dem Werksreset Ihre Einstellungen -> Menü/Softwaremanager/Systemicherung

So führen Sie ein Softwareupdate durch:

1. Entpacken Sie die Datei auf einen USB-Datenträger.
2. Jetzt verbinden Sie das USB Gerät mit den Receiver,
3. Am Receiver wählen Sie über das Menü/Multimedia/Speichermedien/ USB das Updatefile „*.dip“ vom USB-Datenträger
4. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja"
5. Das Update ist abgeschlossen wenn der Receiver neu startet.

23.08.2010 Version 01.07T-0

Verbesserungen:

- Unicable Hintergrundaufnahme
 - o Der Receiver startet den Timer nun im Hintergrund und schaltet nicht mehr um
- Schnelles Booten hinzugefügt.
 - o Durch aktivieren dieser Option wird der Bootvorgang **beschleunigt [Achtung: Der Stromverbrauch im Standby steigt dadurch an !!!]**
- Umlaute werden jetzt im Player und bei der Timeraufnahme richtig angezeigt.
- Option zum Abschalten der Systemmeldungen hinzugefügt
- Qualität der Vorschaubilder bei JPG's verbessert
- SD Output Option im Menü Video Einstellungen
 - o An: Scart Anschluss hat immer Bild.
 - o Auto: sobald ein HDMI Kabel eingesteckt ist, wird der Scart Anschluss abgeschaltet. Dies macht die Box schneller in der Bedienung. Wirkt sich vor allem bei Linux aus.
- Timer Standby Schaltung hinzugefügt.
 - o Ist die Box bereits in Betrieb wenn ein Timer startet bleibt diese auch nach beenden des Timers an, (auch wenn die Option Standby auf „an“ steht). Wird die Box durch den Timer gestartet schaltet diese wie im Feld Standby gewählt ab. Diese Option muss nicht aktiviert werden.
- Unicable Steuerung geändert
 - o Nach Aufspielen der Software werden die aktuellen Unicable Einstellungen gelöscht. Im Menü gibt es nun nur noch die Option Unicable „ Aus“ oder „An“ durch drücken der OK Taste. Im Neuen Fenster kann nun die IF Frequenz eingegeben werden und die dazu gehörige Nummer von 0-7. Sollten die Nummer nicht richtig sein ist kein Empfang möglich. Nach Eingabe der Frequenz und der Nummer wird das Signal geprüft, liegt das Signal auf dem Kabel an wird die Einstellung gespeichert.
- Deutsche Kanalliste erweitert
 - o Die neuen Sky HD Kanäle wurden in die Liste aufgenommen.
- Sonderzeichen Fix
 - o Es werden nun wieder alle Buchstaben im EPG angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen

Euer VANTAGE - Support